0 611 218 503
Issue Stand 06-09-25 **Fig./Abb. 1**

BOSCH

GBH 2 - 24

KIRICI - DELİCİ
YAN SANAYİ
YEDEK PARÇALAR
www.eraybobinaj.com

no: 803	ENDÜVİ
no: 2	YASTIK
no: 820	ARA FLANŞ
no: 26	PİSTON
no: 824	MİL
no: 823	DİŞLİ
no: 830	SARHOŞ RULMAN
no: 44	ASANSÖR BİLYASI
no: 13	RULMAN
no: 6	KABLO ÇIKIŞ LASTİĞİ
no: 832	DARBE KOLU
no: 821	KOVAN
no: 833	KAFA TAMİR TAKIMI
no: 811	KÖMÜR
no: 16	KÖMÜR YUVASI
no: 28	ÇEKİÇ
no: 4	ŞALTER

Torx T-20 neu / nouveau new / nuevo

Neue Ausführung New execution Nouvelle exécution Nueva ejecución

Alte Ausführung Old execution Ancien Viejo

Einbaulage beachten Check installation position Attention au positionnement Téngase en cuenta la posición de montaje

★ mit Loctite 222 sichern secure with Loctite 222

Änderungen vorbehalten Modifications reserve Modifications reservées Salvo modificaciones

Eray Bobinaj

ORJİNAL ve YAN SANAYİ YEDEK PARÇALAR İÇİN BİLGİ ALINIZ !